



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
ACTA DE VISITA DE INSPECCION VISUAL CONTROL URBANO

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| DIRECCION DEL INMUEBLE: | Carrera 2A # 8-27 | | |
| FECHA DE LA VISITA: | 21 de mayo de 2021 | HORA DE LA VISITA: | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA: | Shirley Restrepo H. | SE OBTUVO ACCESO AL INTERIOR DEL INMUEBLE? | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: | Adriana Ramos | N° IDENTIFICACION: | 52225347 |

VERIFICACION DOCUMENTAL

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| LICENCIA DE CONSTRUCCION: | <input type="checkbox"/> | LICENCIA N° | FECHA: | INMUEBLE DE INTERES CULTURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | CATEGORIA | C |
| PROCESO DE SOLICITUD DE LICENCIA ANTE UNA CURADURIA: | <input type="checkbox"/> | SOLICITUD N° | FECHA: | SECTOR DE INTERES CULTURAL | <input checked="" type="checkbox"/> | CUAL? | Centro Histórico |
| RESOLUCION IDPC: | <input type="checkbox"/> | RESOLUCION IDPC N° | FECHA: | INMUEBLE COLINDANTE CON BIC | <input type="checkbox"/> | DIRECCION COLINDANTE: | |
| OFICIO INFORMATIVO INTERVENCIONES MINIMAS: | <input type="checkbox"/> | RADICADO IDPC N° | FECHA: | ACTO ADMINISTRATIVO DECLARATORIA: | | | |

CONDICIONES ACTUALES DEL INMUEBLE

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|
| TIPOLOGIA DE IMPLANTACION ORIGINAL EN EL PREDIO: | CONTINUA <input type="checkbox"/> | ASILAM. LATERAL <input type="checkbox"/> | ASLADA <input type="checkbox"/> | ANTEJARDIN: | No. DE PISOS: |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|

CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCION

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| ES UNA OBRA MAYOR EN CONSTRUCCION? (Anteproyecto): | <input type="checkbox"/> | SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS EN EL MOMENTO DE LA VISITA? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | USO ACTUAL: | |
| ES REPARACION LOCATIVA? (Artículo 2.2.6.1.4.9 Decreto 1077 de 2015) | <input type="checkbox"/> | TIPO DE INTERVENCION: | OBRA NUEVA <input type="checkbox"/> AMPLIACION <input type="checkbox"/> REFORZ. ESTRUCTURAL <input type="checkbox"/> DEMOLICION <input type="checkbox"/> | ADECUACION FUNCIONAL <input type="checkbox"/> CERRAMIENTO <input type="checkbox"/> | RESTAURACION <input type="checkbox"/> |
| ES INTERVENCION MINIMA? (Artículo 27 Resolución 983 de 2010) | <input type="checkbox"/> | | | | |

OBRAS EN ESPACIO PUBLICO

| | |
|--------------------|--|
| LOCALIZACION: | PERMISOS ADICIONALES: |
| OBRA EJECUTADA EN: | MONUMENTO EN ESP. PUBLICO <input type="checkbox"/> CALZADA PEATONAL <input type="checkbox"/> CALZADA VEHICULAR <input type="checkbox"/> INDEN <input type="checkbox"/> ARQUE <input type="checkbox"/> AZA <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES Y RESULTADO DE LA VISITA

La visita la atendió la señora Adriana Ramos quien no permitió el ingreso. Pero informo que en el mes de diciembre se retiró la cubierta para realizar las reparaciones y se presentaron varios aguaceros fuertes y granizadas ingresando mucha agua lo que afecto el resto del inmueble y las instalaciones electricas provocando humedades en muros y se fisuro techos. Se expidió el Rad. 2020 3060051011 del 18-11-2020.

El inmueble se compone de 2 pisos mas terraza, según quien atiendo la visita informa que tiene uso residencial, el material constructivo de la fachada es ladrillo a la vista, como no se permitió el acceso no fue posible verificar la composición espacial interior.

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Se firma por quienes en ella intervinieron: | TESTIGO: | NOTA: |
| ELABORADO POR: | | Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" Artículo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Parágrafo 3. "Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización; en el caso de bienes de interés cultural las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el artículo 26 de la resolución número 0983 de 2010 emanada por el Ministerio de Cultura o la norma que la modifique o sustituya. |
| | | Las fotos tomadas podrá ser utilizadas dentro de los trámites y actuaciones a cargo del IDPC |
| FIRMA DELEGADO IDPC SUBDIRECCION TECNICA DE INTERVENCION | FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA | |