



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN PÚBLICA
SIN ÁNIMO DE LUCRO

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
ACTA DE VISITA DE INSPECCION VISUAL CONTROL URBANO

DATOS GENERALES

DIRECCION DEL INMUEBLE:	CALLE 1C No. 5A-57 (Las Cruces)		
FECHA DE LA VISITA:	18 MARZO - 2020	HORA DE LA VISITA:	10:15 AM.
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA:	VNIANA GUTIERREZ	SE OBTUVO ACCESO AL INTERIOR DEL INMUEBLE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:	SEBASTIAN PEÑA.	Nº IDENTIFICACION:	1033796725.

VERIFICACION DOCUMENTAL

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	<input type="checkbox"/>	LICENCIA Nº	FECHA:	INMUEBLE DE INTERES CULTURAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CATEGORIA:
PROCESO DE SOLICITUD DE LICENCIA ANTE UNA CURADURIA:	<input type="checkbox"/>	SOLICITUD Nº	FECHA:	SECTOR DE INTERES CULTURAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CUAL? CRUCES
RESOLUCION IDPC:	<input type="checkbox"/>	RESOLUCION IDPC Nº	FECHA:	INMUEBLE COLINDANTE CON BIC	<input type="checkbox"/>	DIRECCION COLINDANTE:
OFICIO INFORMATIVO INTERVENCIONES MINIMAS:	<input type="checkbox"/>	RADICADO IDPC Nº	FECHA:	ACTO ADMINISTRATIVO DECLARATORIA:		

CONDICIONES ACTUALES DEL INMUEBLE

TIPOLOGIA DE IMPLANTACION ORIGINAL EN EL PREDIO:	CONTINUA <input checked="" type="checkbox"/>	ASILAM. LATERAL <input type="checkbox"/>	AISLADA <input type="checkbox"/>	ANTEJARDIN:	NO PRESENTA	No. DE PISOS:	0 PISOS
--	--	--	----------------------------------	-------------	-------------	---------------	---------

CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCIÓN

ES UNA OBRA MAYOR EN CONSTRUCCIÓN? (Anteproyecto):	<input type="checkbox"/>	SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS EN EL MOMENTO DE LA VISITA?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	USO ACTUAL:	SIN USO
ES REPARACIÓN LOCATIVA? (Artículo 2.2.6.1.4.9 Decreto 1077 de 2015)	<input type="checkbox"/>	TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRA NUEVA <input type="checkbox"/> REFORZ. ESTRUCTURAL <input type="checkbox"/> AMPLIACION DEMOLICION <input type="checkbox"/> DECUACION FUNCIONAL <input type="checkbox"/> PERRAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> ESTAURACIÓN <input type="checkbox"/>		
ES INTERVENCIÓN MINIMA? (Artículo 27 Resolución 983 de 2010)	<input type="checkbox"/>				

OBRAS EN ESPACIO PUBLICO

LOCALIZACIÓN:		PERMISOS ADICIONALES:	
OBRA EJECUTADA EN:	MONUMENTO EN ESP. PUBLICO <input type="checkbox"/>	CALZADA PEATONAL <input type="checkbox"/>	CALZADA VEHICULAR <input type="checkbox"/> DEN <input type="checkbox"/> QUE <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES Y RESULTADO DE LA VISITA

SE REALIZA VISITA DE INSPECCION VISUAL, EN ATENCION A DIAGNOSTICO TECNICO DEL IDIGER POR INCENDIO OCURRIDO EN EL INMUEBLE QUE TENIA COMPROMETIDA LA CUBIERTA Y MURDOS.

EL SR SEBASTIAN INFORMA QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO ACCIONES DE RECOLECCION DE ESCOMBROS Y INFORMAN QUE SE PRESENTARON DESPLOMES Y DERRUMBES PARCIALES DESDE EL MES DE ENERO A LA FECHA.

MARIA CANDELARIA GUTIERREZ COMO PROPIETARIA ESTA LLEVANDO A CABO LAS DILIGENCIAS ANTE CURADURIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL INMUEBLE.

EL SINIESTRO DEL INCENDIO SUCEDIO EL 05 DE ENERO DE 2020.

Se firma por quienes en ella intervinieron

ELABORADO POR:

FIRMA DELEGADO IDPC
SUBDIRECCION TECNICA DE INTERVENCIÓN

TESTIGO:

1033 796 725

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOTA:

Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"
Artículo 135: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Parágrafo 3: "Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, en el caso de bienes de interés cultural las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el artículo 26 de la resolución número 0963 de 2010 emanada por el Ministerio de Cultura o la norma que la modifique o sustituya"

Las fotos tomadas podrá ser utilizadas dentro de los trámites y actuaciones a cargo del IDPC

3214831121 Maria Gutierrez