



**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL**  
**ACTA DE VISITA DE INSPECCION VISUAL CONTROL URBANO**

**DATOS GENERALES**

DIRECCION DEL INMUEBLE	CL 12 No. 3-88/90/92/94		
FECHA DE LA VISITA	18 MARZO 2020	HORA DE LA VISITA	101 PM.
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA	VIVIANA GUTIERREZ	SE OBTUVO ACCESO AL INTERIOR DEL INMUEBLE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FERNANDO PAEZ	Nº IDENTIFICACION	79.78A.227

**VERIFICACION DOCUMENTAL**

LICENCIA DE CONSTRUCCION	<input type="checkbox"/>	LICENCIA Nº	FECHA	INMUEBLE DE INTERES CULTURAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CATEGORIA	C TIPOLOGICA
PROCESO DE SOLICITUD DE LICENCIA ANTE UNA CURADURIA	<input type="checkbox"/>	SOLICITUD Nº	FECHA	SECTOR DE INTERES CULTURAL	<input checked="" type="checkbox"/>	QUALITY	S ANTIGUO CAND
RESOLUCION IDPC	<input type="checkbox"/>	RESOLUCION IDPC Nº	FECHA	INMUEBLE COLINDANTE CON BIC	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECCION COLINDANTE	CL 12 No. 3-98
OFICIO INFORMATIVO INTERVENCIONES MINIMAS	<input type="checkbox"/>	RADICADO IDPC Nº	FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO DECLARATORIA			

**CONDICIONES ACTUALES DEL INMUEBLE**

TIPOLOGIA DE IMPLANTACION ORIGINAL EN EL PREDIO	CONTINUA <input checked="" type="checkbox"/>	ASILAM. LATERAL <input type="checkbox"/>	ASILADA <input type="checkbox"/>	ANTEJARDIN	NO PRESENTA	Nº DE PISOS	2 PISOS
---	--	--	----------------------------------	------------	-------------	-------------	---------

**CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCION**

ES UNA OBRA MAYOR EN CONSTRUCCION? (Anteproyecto)	<input type="checkbox"/>	SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS EN EL MOMENTO DE LA VISITA?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	USO ACTUAL:	
ES REPARACION LOCATIVA? (Artículo 2.2.6.1.4.9 Decreto 1077 de 2015)	<input type="checkbox"/>	TIPO DE INTERVENCION:	OBRA NUEVA <input type="checkbox"/> REFORZ. ESTRUCTURAL <input type="checkbox"/>	AMPLIACION DEMOLICION <input type="checkbox"/>	DECUACION FUNCIONAL <input type="checkbox"/> PERRAMENTO <input type="checkbox"/> ESTAUACION <input type="checkbox"/>
ES INTERVENCION MINIMA? (Artículo 27 Resolución 983 de 2010)	<input type="checkbox"/>				

**OBRAS EN ESPACIO PUBLICO**

LOCALIZACION:	PERMISOS ADICIONALES:
OBRA EJECUTADA EN:	MONUMENTO EN ESP. PUBLICO <input type="checkbox"/> CALZADA PEATONAL <input type="checkbox"/> CALZADA VEHICULAR <input type="checkbox"/> DEN <input type="checkbox"/> QUE <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES Y RESULTADO DE LA VISITA**

SE REALIZA VISITA DE INSPECCION VISUAL PARA VERIFICAR APARENTE EJECUCION DE OBRAS SIN LA DEBIDA AUTORIZACION / PERMISOS.  
 AL MOMENTO DE LA VISITA, SE EVIDENCIARON ACTIVIDAD DE SOLDADURA EN LA PARTE FRONTAL DEL INMUEBLE.  
 INFORMAN SOBRE RADICACION Y SOLICITUD DE PROYECTO DE INTERVENCION EN EL MES DE ENERO DE 2020.

Se firma por quienes en ella intervienen:

ELABORADO POR:

TESTIGO: 7978A227

NOTA:  
 Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convenciones"  
 Artículo 130: Comportamientos contrarios a la integridad urbanística, Parágrafo 1: "Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, en el caso de bienes de interés cultural las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el artículo 26 de la resolución número 0987 de 2010 emanada por el Ministerio de Cultura o la norma que la modifique o sustituya."  
 Las fotos tomadas podrá ser utilizadas dentro de los trámites y actuaciones a cargo del IDPC.

FIRMA DELEGADO IDPC  
 SUBDIRECCION TECNICA DE INTERVENCION

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

⊛ FERNANDO PAEZ  
 313-292-4791  
 fer\_75@gmail.com