



**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL**  
**ACTA DE VISITA DE INSPECCION VISUAL CONTROL URBANO**

**DATOS GENERALES**

DIRECCION DEL INMUEBLE	KR 6 No. 12-15		
FECHA DE LA VISITA	07 - DIC - 2021	HORA DE LA VISITA	11:30 AM
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA	ARQ. VIVIANA GUTIERREZ	SE OBTUVO ACCESO AL INTERIOR DEL INMUEBLE?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA		N° IDENTIFICACION	

**VERIFICACION DOCUMENTAL**

LICENCIA DE CONSTRUCCION	<input type="checkbox"/>	LICENCIA N°	N/A	FECHA	N/A	INMUEBLE DE INTERES CULTURAL	<input type="checkbox"/>	CATEGORIA
PROCESO DE SOLICITUD DE LICENCIA ANTE UNA CURADURIA	<input type="checkbox"/>	SOLICITUD N°	N/A	FECHA	N/A	SECTOR DE INTERES CULTURAL	<input type="checkbox"/>	QUAL?
RESOLUCION IDPC	<input type="checkbox"/>	RESOLUCION IDPC N°	N/A	FECHA	N/A	INMUEBLE COLINDANTE CON BIC	<input type="checkbox"/>	DIRECCION COLINDANTE
OFICIO INFORMATIVO INTERVENCIONES MINIMAS	<input type="checkbox"/>	RADICADO IDPC N°	N/A	FECHA	N/A	ACTO ADMINISTRATIVO DECLARATORIA		

**CONDICIONES ACTUALES DEL INMUEBLE**

TIPOLOGIA DE IMPLANTACION ORIGINAL EN EL PREDIO	CONTINUA <input checked="" type="checkbox"/>	ASILAM LATERAL <input type="checkbox"/>	AISLADA <input type="checkbox"/>	ANTEJARDIN	NO	No DE PISOS	5
---	--	---	----------------------------------	------------	----	-------------	---

**CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCIÓN**

ES UNA OBRA MAYOR EN CONSTRUCCION? (Anteproyecto)	<input type="checkbox"/>	SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS EN EL MOMENTO DE LA VISITA?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	USO ACTUAL	SIN USO
ES REPARACION LOCATIVA? (Artículo 2 2 6 1 4 9 Decreto 1077 de 2015)	<input type="checkbox"/>	TIPO DE INTERVENCIÓN	OBRA NUEVA <input type="checkbox"/> REFORZ. ESTRUCTURAL <input type="checkbox"/>	AMPLIACION <input type="checkbox"/> DEMOLICION <input type="checkbox"/>	ADECUACION FUNCIONAL <input type="checkbox"/> CERRAMIENTO <input type="checkbox"/>
ES INTERVENCIÓN MINIMA? (Artículo 27 Resolución 983 de 2010)	<input type="checkbox"/>				RESTAURACION <input type="checkbox"/>

**OBRAS EN ESPACIO PUBLICO**

LOCALIZACION	NO	PERMISOS ADICIONALES	NO APLICA
OBRA EJECUTADA EN	MONUMENTO EN ESP. PUBLICO <input type="checkbox"/>	CALZADA PEATONAL <input type="checkbox"/>	CALZADA VEHICULAR <input type="checkbox"/> NDEN <input type="checkbox"/> ARQUE <input type="checkbox"/> ZA <input type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES Y RESULTADO DE LA VISITA**

SE REALIZA VISITA DE INSPECCION VISUAL AL LOCAL COMERCIAL POR SOLICITUD RECIBIDA DE MANERA ANONIMA.

SE REALIZAN VARIOS LLAMADOS A LA PUERTA Y NO SE OBTIENE RESPUESTA, SE OBSERVA DESDE EL EXTERIOR MODIFICACION DE LA FACHADA E INSTALACION DE UNA REJA CONTINUA COLOR GRIS ANCLADA A LA FACHADA.

PARA SU INSTALACION SE ELIMINO VANO DE VENTANA Y SE AMPLIO EL ACCESO, DE ACUERDO A LO EVIDENCIADO EN FOTOGRAFIAS DE AÑOS ANTERIORES EN LA PLATAFORMA GOOGLE STREET VIEW.

LOS INMUEBLES COLINDANTES CONFIRMARON EL INICIO DE OBRAS HACE APROXIMADAMENTE UN MES.

ELABORADO POR	TESTIGO	NOTA
		<p>Nota: Ley 1801 de 2016. Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Artículo 139. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Parágrafo 3. "Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, en el caso de bienes de interés cultural las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización siempre y cuando estas correspondan a las emanadas en el artículo 26 de la resolución número 9883 de 2010 emanada por el Ministerio de Cultura o la norma que la modifique o sustituya"</p> <p>Las fotos tomadas podrán ser utilizadas dentro de los frentes y actuaciones a cargo del IDPC.</p>
FIRMA DELEGADO IDPC (SUPERVISION TECNICA DE INTERVENCION)	FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	