



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
ACTA DE VISITA DE INSPECCION VISUAL CONTROL URBANO

DATOS GENERALES

DIRECCION DEL INMUEBLE:	CALLE 6 BA 3A-05		
FECHA DE LA VISITA:	2 NOVIEMBRE - 2021	HORA DE LA VISITA:	11.56 am
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA:	PAOLA A. RANGEL	SE OBTUVO ACCESO AL INTERIOR DEL INMUEBLE?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:	SOL ROSEPO	N° IDENTIFICACION:	52.807.630.

VERIFICACION DOCUMENTAL

LICENCIA DE CONSTRUCCION	<input type="checkbox"/>	LICENCIA N°	FECHA:	INMUEBLE DE INTERES CULTURAL	<input type="checkbox"/>	CATEGORIA:
PROCESO DE SOLICITUD DE LICENCIA ANTE UNA CURADURIA	<input type="checkbox"/>	SOLICITUD N°	FECHA:	SECTOR DE INTERES CULTURAL	<input type="checkbox"/>	CUAL?
RESOLUCION IDPC	<input type="checkbox"/>	RESOLUCION IDPC N°	FECHA:	INMUEBLE COLINDANTE CON BIC	<input type="checkbox"/>	DIRECCION COLINDANTE:
OFICIO INFORMATIVO INTERVENCIONES MINIMAS	<input type="checkbox"/>	RADICADO IDPC N°	FECHA:	ACTO ADMINISTRATIVO DECLARATORIA:		

CONDICIONES ACTUALES DEL INMUEBLE

TIPOLOGIA DE IMPLANTACION ORIGINAL EN EL PREDIO	CONTINUA <input type="checkbox"/>	ASILAM. LATERA <input type="checkbox"/>	AISLAD <input type="checkbox"/>	ANTEJARDIN:	No. DE PISOS:
---	-----------------------------------	---	---------------------------------	-------------	---------------

CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCION

ES UNA OBRA MAYOR EN CONSTRUCCION? (Anteproyecto)	<input type="checkbox"/>	SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS EN EL MOMENTO DE LA VISITA?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	USO ACTUAL:
ES REPARACION LOCATIVA? (Artículo 2.2.6.1.4.9 Decreto 1077 de 2015)	<input type="checkbox"/>	TIPO DE INTERVENCION:	OBRA NUEVA <input type="checkbox"/> AMPLIACION <input type="checkbox"/> REFORZ. ESTRUCTURAL <input type="checkbox"/> DEMOLICION <input type="checkbox"/>	ADECUACION FUNCIONAL <input type="checkbox"/> CERRAMIENTO <input type="checkbox"/> RESTAU <input type="checkbox"/>
ES INTERVENCION MINIMA? (Artículo 27 Resolución 683 de 2010)	<input type="checkbox"/>			

OBRAS EN ESPACIO PUBLICO

LOCALIZACION:	PERMISOS ADICIONALES:
OBRA EJECUTADA EN:	MONUMENTO EN ESP. PUBLICO <input type="checkbox"/> CALZADA PEATONAL <input type="checkbox"/> CALZADA VEHICULAR <input type="checkbox"/> ANDEN <input type="checkbox"/> PARQ <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES Y RESULTADO DE LA VISITA

SE REALIZA VISITA AL INMUEBLE, EN DONDE ME ATIENDE LA SEÑORA SOL ROSEPO, QUIEN SE IDENTIFICA COMO ARRENDATARIA DE LA PARTE DE ATRAS DEL INMUEBLE, ELA INFORMA QUE NO TIENE AUTORIZACION PARA DEJARME ENTRAR, ELA INFORMA QUE ESTAN REALIZANDO ARBOLOS DE GANALES Y TEJAS, EN EL MOMENTO DE LA VISITA OBSERVO SALIR TRABAJADORES DE OBRA. SE LE INFORMA LAS FUNCIONES DEL IDPC Y SCR D Y LA NUEVA NOMINA RES 088-2021-PEMP-CHB, ELA INFORMA QUE EL SEÑOR DANIEL SIBOGAL GARCEN ACTUA COMO ROSEPOR DEL INMUEBLE.

correo: se-j044@hotmail.com // Solyzimile82@gmail.com

ELABORADO POR:	TESTIGO:	NOTA:
		Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" Artículo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística, Parágrafo 3: "Las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización, en el caso de bienes de interés cultural las reparaciones locativas no requieren licencia o autorización siempre y cuando estas correspondan a las enunciadas en el artículo 26 de la resolución número 0903 de 2010 emanada por el Ministerio de Cultura o la norma que la modifique o sustituya.
FIRMA DELEGADO IDPC SUPERVISION TECNICA DE INTERVENCION	FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	Las fotos tomadas podrá ser utilizadas dentro de los trámites y actuaciones a cargo del IDPC