



Bogotá, D.C.

Señor(a)  
**CIUDADANO ANÓNIMO**  
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a solicitud de control urbano para el Inmueble de Interés Cultural ubicado en la **Calle 6 A BIS A 2-36**

RADICADO 20225110003582 del 24 de enero de 2022

Respetado Señor(a):

Hemos recibido su comunicación del asunto, mediante la cual denuncia aparentes obras realizadas en el inmueble ubicado en la Calle 6 A BIS A 2-36

Al respecto se informa, que se realizó visita al sector el 11 de febrero del año 2022 por parte del Arq. Tirso Alarcón Ramírez, profesional adscrito a la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en donde se evidenció que esta nomenclatura no existe, hecho que fue posteriormente corroborado en el portal <http://sinupot.sdp.gov.co> (Sistema de Información de Norma Urbana del Plan de Ordenamiento Territorial – SINUPOT)

Por lo anterior, se le solicita amablemente verificar la dirección exacta del inmueble e informar a este Instituto con el fin de poder hacer una visita al mismo y así dar respuesta certera a lo manifestado en su comunicación.

Cordialmente.

**Documento 20223050011051 firmado electrónicamente por:**

**MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ**, Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO,  
Fecha firma: 23-03-2022 15:42:09

Aprobó: LIDA CONSTANZA MEDRANO - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano  
Proyectó: TIRSO ALARCON RAMIREZ - Equiparaciones y Control Urbano



68ca02d8c0cb85e32b46970d95fd9a49cdfb5c8b01bae8662287ca4c96d5ccc



INSTITUTO DISTRITAL DE  
PATRIMONIO CULTURAL



Radicado: **20223050011051**

Fecha: 14-03-2022

Pág. 2 de 2

